

## Sanierung Freibad Fondli, Dietikon



Abbruch des Kinderbeckens (Bild: FRIEDLIPARTNER AG)

### PROJEKTbeschreibung

Bei einer vorsorglichen Bodenuntersuchung wurden im Freibad Fondli, Dietikon in beckenahen Bodenschichten teilweise stark erhöhte PCB-Konzentrationen festgestellt. PCB stammen aus alten abgewitterten Farbanstrichen und/oder Fugendichtungen (Weichmacher). Im Rahmen der Sanierung des Bads im 2012/2013 wurden vorhandenen PCB-Belastungen im Oberboden rund um die Becken entfernt.

### UNSERE LEISTUNGEN

Untersuchung der PCB-Gehalte in Boden und Gebäudesubstanz in mehreren Etappen; Beurteilung der Gefährdung; Begleitung von Sofortmassnahmen (Abdeckung mit Rollrasen); Erarbeitung eines Sanierungsprojekts; Begleitung der Sanierungsarbeiten mit Beurteilung des Sanierungserfolgs.

### AUSFÜHRUNGSPERIODE

2010 - 2013

### AUFTRAGGEBER

Stadt Dietikon, Hochbauabteilung, Dietikon